

جدول (۶-۷): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی-تیرهای بتن مسلح

معیارهای پذیرش <sup>۱</sup>				پارامترهای مدل‌سازی <sup>۲</sup>				شرایط							
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان		IO	c	b	a					
سطح عملکرد					زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان										
نوع عضو		غیر اصلی	اصلی		زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان										
CP	LS	CP	LS												
الف - تیرهایی که با خمین کنترل می‌شوند <sup>۳</sup>															
									$\frac{V}{b_w d \sqrt{f_c}} = \frac{2V_f}{V_c}$	$\frac{P}{A_g f_c}$					
۰/۰۵	۰/۰۲	۰/۰۲۵	۰/۰۲	۰/۰۱۰	۰/۲	۰/۰۵	۰/۰۲۵	≤ ۳	C	≤ ۰/۰					
۰/۰۴	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۴	۰/۰۲	≥ ۶	C	≤ ۰/۰					
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۲	≤ ۳	C	≥ ۰/۰					
۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱۵	≥ ۶	C	≥ ۰/۰					
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۲	≤ ۳	NC	≤ ۰/۰					
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۱۵	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	≥ ۶	NC	≤ ۰/۰					
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	≤ ۳	NC	≥ ۰/۰					
۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۱۵	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۵	≥ ۶	NC	≥ ۰/۰					
ب - تیرهایی که با برش کنترل می‌شوند <sup>۴</sup>															
									≤ فاصله‌ی خاموت‌ها						
۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۱۵	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۰۳۰		d / 2						
۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۱۵	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳۰		> فاصله‌ی خاموت‌ها						
ج - تیرهایی که توسط طول گیرایی یا وصله کنترل می‌شوند <sup>۵</sup>															
									≤ فاصله‌ی خاموت‌ها						
۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۱۵	۰/۰	۰/۰۲	۰/۰۰۳۰		d / 2						
۰/۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳۰	۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۱۵	۰/۰	۰/۰۱	۰/۰۰۳۰		> فاصله‌ی خاموت‌ها						
د - تیرهایی که توسط طول گیرایی در اتصال تیر-ستون کنترل می‌شوند <sup>۶</sup>															
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۱۵								

- در صورت نیاز می‌توان از دورنیابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.
- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب)، (ج) و (د) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.
- عبارات «C» و «NC» بیان‌گر واجد شرایط (Conforming) و فاقد شرایط (Nonconforming) بودن عضو از لحاظ آرماتور عرضی می‌باشد. اگر در محدوده‌ی مفصل خمی‌ XM در عضو فاصله‌ی تنگ‌ها از هم کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  باشد و علاوه‌ی بر این برای اعضا با نیاز شکل پذیری متوسط و زیاد، مقاومت تامین شده توسط تنگ‌ها ( $V_s$ ) لااقل برابر با  $\frac{3}{4} V_f$  برش طراحی باشد در این صورت عضو واجد شرایط (C) می‌باشد. در غیر این صورت عضو فاقد شرایط (NC) فرض می‌شود.
- در این رابطه نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.

جدول (۶-۸): پارامترهای مدل‌سازی و معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی-ستون‌های بتون مسلح

معیارهای پذیرش <sup>۱</sup>				پارامترهای مدل‌سازی <sup>۱</sup>			شرط																																																																																																			
زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان				نسبت مقاومت باقیمانده	زاویه‌ی دوران خمیری، رادیان																																																																																																					
سطح عملکرد																																																																																																										
نوع عضو			اصلی																																																																																																							
غیر اصلی	اصلی	CP	LS	IO	c	b	a																																																																																																			
<b>الف - ستون‌هایی که با خمسن کنترل می‌شوند <sup>۲</sup></b>																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td style="text-align: center;"><math>\frac{V}{b_w d \sqrt{f_c}} = \frac{2V}{V_c}</math></td> <td style="text-align: center;">آرماتور عرضی <sup>۳</sup></td> <td style="text-align: center;"><math>\frac{P}{A_g f_c}</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۳</td><td>۰/۰۲</td><td>۰/۰۲</td><td>۰/۰۱۵</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۳</td><td>۰/۰۲</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 3</math></td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 0/1</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۲۴</td><td>۰/۰۱۶</td><td>۰/۰۱۶</td><td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۲۴</td><td>۰/۰۱۶</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 6</math></td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 0/1</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۲۵</td><td>۰/۰۱۸</td><td>۰/۰۱۵</td><td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۰۳</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۲۵</td><td>۰/۰۱۵</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 3</math></td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 0/4</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۲</td><td>۰/۰۱۳</td><td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۱</td><td>۰/۰۰۳</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۲</td><td>۰/۰۱۲</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 6</math></td><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 0/4</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۱۵</td><td>۰/۰۱</td><td>۰/۰۰۶</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۵۰۰</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۱۵</td><td>۰/۰۰۶</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 3</math></td><td style="text-align: center;">NC</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 0/1</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۰۸</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۰۰۴</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۰۵</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 6</math></td><td style="text-align: center;">NC</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 0/1</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۱</td><td>۰/۰۰۶</td><td>۰/۰۰۳</td><td>۰/۰۰۲</td><td>۰/۰۰۲</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۱</td><td>۰/۰۰۳</td><td style="text-align: center;"><math>\leq 3</math></td><td style="text-align: center;">NC</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 0/4</math></td> </tr> <tr> <td>۰/۰۰۸</td><td>۰/۰۰۵</td><td>۰/۰۰۲</td><td>۰/۰۰۲</td><td>۰/۰۰۲</td><td>۰/۲</td><td>۰/۰۰۸</td><td>۰/۰۰۲</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 6</math></td><td style="text-align: center;">NC</td><td style="text-align: center;"><math>\geq 0/4</math></td> </tr> </table>																$\frac{V}{b_w d \sqrt{f_c}} = \frac{2V}{V_c}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_c}$	۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۲	$\leq 3$	C	$\leq 0/1$	۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۲	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	$\geq 6$	C	$\leq 0/1$	۰/۰۲۵	۰/۰۱۸	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۲۵	۰/۰۱۵	$\leq 3$	C	$\geq 0/4$	۰/۰۲	۰/۰۱۳	۰/۰۱۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱۲	$\geq 6$	C	$\geq 0/4$	۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۵۰۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۶	$\leq 3$	NC	$\leq 0/1$	۰/۰۱۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۱۲	۰/۰۰۵	$\geq 6$	NC	$\leq 0/1$	۰/۰۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳	$\leq 3$	NC	$\geq 0/4$	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۲	$\geq 6$	NC	$\geq 0/4$
								$\frac{V}{b_w d \sqrt{f_c}} = \frac{2V}{V_c}$	آرماتور عرضی <sup>۳</sup>	$\frac{P}{A_g f_c}$																																																																																																
۰/۰۳	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۳	۰/۰۲	$\leq 3$	C	$\leq 0/1$																																																																																																
۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۶	۰/۰۱۲	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۲۴	۰/۰۱۶	$\geq 6$	C	$\leq 0/1$																																																																																																
۰/۰۲۵	۰/۰۱۸	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۲۵	۰/۰۱۵	$\leq 3$	C	$\geq 0/4$																																																																																																
۰/۰۲	۰/۰۱۳	۰/۰۱۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۱۲	$\geq 6$	C	$\geq 0/4$																																																																																																
۰/۰۱۵	۰/۰۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۵	۰/۵۰۰	۰/۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۶	$\leq 3$	NC	$\leq 0/1$																																																																																																
۰/۰۱۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۵	۰/۲	۰/۰۱۲	۰/۰۰۵	$\geq 6$	NC	$\leq 0/1$																																																																																																
۰/۰۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۲	۰/۰۱	۰/۰۰۳	$\leq 3$	NC	$\geq 0/4$																																																																																																
۰/۰۰۸	۰/۰۰۵	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۲	۰/۰۰۸	۰/۰۰۲	$\geq 6$	NC	$\geq 0/4$																																																																																																
<b>ب - ستون‌هایی که با برش کنترل می‌شوند <sup>۲</sup></b>																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">تمام حالات <sup>۴</sup></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td align="center" colspan="8"><b>د - ستون‌هایی که نیروی محوری آن‌ها از <math>P_0/70</math> متجاوز است <sup>۵,۳</sup></b></td></tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">یقیه‌ی حالات</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	تمام حالات <sup>۴</sup>								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup>								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.								<b>د - ستون‌هایی که نیروی محوری آن‌ها از <math>P_0/70</math> متجاوز است <sup>۵,۳</sup></b>								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">یقیه‌ی حالات</td> </tr> </table>								یقیه‌ی حالات																	
تمام حالات <sup>۴</sup>																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup>								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.																																																																		
ج - ستون‌هایی که توسط طول گیرایی یا وصله‌ی کنترل می‌شوند <sup>۵,۲</sup>																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="8"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.																																																																																		
در تمام طول ستون تنگ‌ها، واحد شرایط هستند																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.																																																																																																		
در این صورت نیازی نیست.																																																																																																										
<b>د - ستون‌هایی که نیروی محوری آن‌ها از <math>P_0/70</math> متجاوز است <sup>۵,۳</sup></b>																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">در این صورت نیازی نیست.</td> </tr> </table>								در این صورت نیازی نیست.																																																																																																		
در این صورت نیازی نیست.																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="8">یقیه‌ی حالات</td> </tr> </table>								یقیه‌ی حالات																																																																																																		
یقیه‌ی حالات																																																																																																										

- در صورت نیازی توان از دورنیابی خطی بین مقادیر داده شده در جدول استفاده کرد.
- در صورتی که برای یک عضو بیش از یک مورد از موارد (الف)، (ب)، (ج) و (د) صادق باشد، از کمترین مقدار داده شده در این موارد در جدول باید استفاده کرد.
- عبارات «C» و «NC» بیان‌گر واحد شرایط (Conforming) و فاقد شرایط (Nonconforming) بودن عضو از لحاظ آرماتور عرضی می‌باشد. اگر در محدوده‌ی مفصل خمسی خمیری در عضو فاصله‌ی تنگ‌ها از هم کمتر یا مساوی با  $\frac{d}{3}$  باشد و علاوه‌ی بر این برای اعضا با نیاز شکل‌بندی متوسط و زیاد، مقاومت تامین شده توسط تنگ‌ها ( $V_t$ ) لااقل برابر با  $\frac{3}{4}$  برش طراحی باشد در این صورت عضو واحد شرایط (C) می‌باشد. در غیر این صورت عضو فاقد شرایط (NC) فرض می‌شود.
- در مورد ستون‌هایی که با برش کنترل می‌شوند، معیارهای پذیرش مطابق ضوابط بند (۶-۴-۲-۱-۴-۳) می‌باشد.
- در صورتی می‌توان از مقادیر داده شده در جدول در این مورد استفاده کرد که از تنگ در ستون به عنوان آرماتور عرضی استفاده شده باشد. در غیر این صورت پارامتر پاسخ، کنترل‌شونده توسط نیرو فرض می‌شود.
- در این رابطه نیرو بر حسب نیوتون و طول بر حسب میلی‌متر است.

## ۶-۲-۲-۲- مشخصات مصالح

### ۶-۲-۲-۱- کلیات

برای تعیین مشخصات مکانیکی مصالح اعضا و اتصالات بتنی موجود، لازم است مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن و تنش تسلیم و مقاومت نهایی آرماتورهای معمولی یا پیش‌تینیده و قطعات فلزی به کاررفته در اتصالات تعیین شود.

در صورتی که انجام آزمایش برای یافتن این کمیت‌ها ضروری شود می‌توان اطلاعات مفید دیگری نظیر ضربی ارجاعی و شکل‌پذیری بتن و یا فولاد مصرفی را از روی منحنی‌های تنش-کرنش مصالح به دست آورد.

اگر برای ارضای ضوابط مربوط به سطوح اطلاعات در بند (۵-۲) نیاز به انجام آزمایش باشد باید شرایط بند (۱-۳-۲-۲-۶) در مورد نحوه محاسبه‌ی مشخصات مصالح در نظر گرفته شود. ضوابط تکمیلی دیگری در این رابطه، از جمله تعداد حداقل نمونه‌ها در بند (۶-۲-۲)، (۳-۳-۲-۲-۶) و ضوابط پیوست ۲ مشخص شده‌اند.

### ۶-۲-۲-۳- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل

در صورتی که مشخصات مصالح در دفترچه‌ی محاسبات یا نقشه‌های اجرایی موجود باشند، برای آرماتور این مقادیر را می‌توان به عنوان مشخصات کرانه پایین مصالح در سطح اطلاعات حداقل در نظر گرفت. در مورد بتن در صورتی می‌توان از مقادیر دفترچه محاسبات یا نقشه‌های اجرایی برای سطح اطلاعات حداقل استفاده نمود که با استفاده از آزمایش‌های غیر مخرب نظیر چکش اشمیت نسبت به یکنواختی مصالح اطمینان حاصل شود و یا مدارک فنی معتبر دال بر انجام آزمایش در زمان ساخت موجود باشد. در غیر این صورت جمع‌آوری مشخصات مصالح باید طبق سطح اطلاعات متعارف یا جامع در بند (۳-۲-۶) صورت گیرد. در صورتی که مشخصات مورد انتظار مصالح لازم باشد می‌توان مشخصات مقادیر کرانه پایین مصالح را با ضرایبی به مشخصات مورد انتظار مصالح تبدیل نمود. این ضرایب را می‌توان با آزمایش به دست آورد. به عنوان یک راهنمای مقادیر جدول (۱-۶) قابل استفاده‌اند.

جدول (۱-۶): ضرایب برای تبدیل مشخصات کرانه‌ی پایین به مشخصات مورد انتظار مصالح

ضریب	مشخصات مصالح
۱/۲۵	مقاومت فشاری مشخصه‌ی بتن
۱/۱۵	تشن کشی و تسلیم میلگرد
۱/۲۵	تشن تسلیم دیگر مصالح فولادی به کاررفته جهت اتصال قطعات (مثل میل مهار)

### ۶-۲-۲-۳- جمع‌آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات متعارف یا جامع

### ۶-۲-۲-۳-۱- کلیات

به منظور یافتن خصوصیات مکانیکی مصالح موجود در قطعات ساختمان لازم است تا از آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب معمول استفاده شود. اندازه‌گیری دقیق خصوصیات بتن موجود معمولاً با برداشت نمونه از بتن و انجام آزمایش‌های مخرب در محیط آزمایشگاهی همراه است. در این صورت نمونه‌برداری باید از محل‌های دارای کمترین تنش در اعضای اصلی سیستم‌های باربر ثقلی